



AGUSASTUGAN

2017-09-16: Nytt halmtak enligt vårdplanen

Enligt vårdplanen ska Agusastugan få nytt halmtak i år. Det är sent på säsongen med febril aktivitet. När man tog ner den gamla halmen upptäcktes att en del läkt var av björk och bok, vilket är mycket ovanligt. Antagligen har den förre halmtäckaren inte haft något annat till hands, utan tog det som var närmast. På tredje bilden syns läkt av bok.

2017-10-01: Uppföljning på plats. Framsidan är ännu inte helt klar och därför täckt med presenning. Motsvarande sti på baksidan har ryggningen kvar.

2017-10-23. Taktäckningen 2017 är nu klar.



"Melerat" halmtak. Varför halmen har olika nyanser är oklart. Det kan möjligen bero på att halmen är från skilda partier, eller har växt på varierande jordmån. Halm är ett naturmaterial och efter en tid syns inte någon skillnad.

På äldre stråtak blir det en tillväxt av lavar och mossor. På den bilden kan urskiljas flera olika arter. Det finns olika meningar om taken skadas av lavar och mossor. Torkar taket upp, är det kanske inte någon fara, men i ständigt fuktig miljö så är det nog värre. Det är inte heller bra att riva bort påväxten för risken är stor att taket skadas då. Med vårt allt fuktigare klimat blir det antagligen ännu mer påväxt. Det kan vara ett uppslag till forskning kring vilka organismer som trivs på taken.



Omläggning av ett sti halmtak på Agusastugan 2018.