


Från Biskopsgårdens brand.



Ovanstående bilder visa biskopsgården i Visby före och under branden. Överst t. v. en idyllisk bild av det gamla biskopsresidenset. T. h. ser man brandkåren i arbete vid Biskopsgatan. Taket störtade senare in. De undre bilderna visa t. v. sydvästra delen av byggnaden, där det brann långt fram på söndagsmiddagen, och samma del av huset sedd från andra sidan. Som man ser återstår av denna del av huset endast murarna, medan längan mot gatan är något bättre bevarad.

Kommer Biskopsgården att återuppbyggas eller måste de återstående resterna rivas och ett nytt biskopsresidens byggas, det är en fråga som litet var gör sig. Byggnadskommittén inom kyrkorådet jämte länsarkitekt Hamrin sammanträdde i går kväll för att förberedelsevis dryfta frågan. Något beslut är omöjligt att fatta förrän brandsynen är klar med sin uppgift, och det kommer naturligtvis att ta någon tid att värdera skadorna och undersöka murresterna tillräckligt noggrant för att avgöra om

de äro nog stabila för att duga till en renoverad byggnad. Synen kommer att förrättas av brandförsäkringsbolagets och byggnadsstyrelsens representanter samt länsarkitekt Hamrin och möjligen ytterligare en sakkunnig för kyrkorådet.

Det enda byggnadskommittén har kunnat göra för dagen är att anmäla branden till regeringen och byggnadsstyrelsen. Riksantikvariens ombud, amanuensen Erik Bohrn, har även insänt anmälan om branden till riksantikvarieämbetet, som är intresse-

rat då den brunna byggnaden förklarats som kulturminnesmärke.

Ännu ingen klarhet om brandorsaken.

Beträffande utredningen om brandens orsak föreligger för dagen intet nytt, enligt vad som meddelas från polisen. En del personer ha varit i förhör, bland dem byggmästare Alfred Nilsson, som i dag fått redogöra för omständigheterna beträffande säkerhetsanordningar och inspektion m. m.