


Arbeten vid Båtsmanstorpet våren 2020

Under de senaste åren har vi märkt att golvbräderna i rummet har börjat bukta uppåt. Det finns en golvlucka till ett litet utrymme under torpet och en inspektion visade att det fanns en stor sten under golvet en liten bit från spisen. Varje vinter lyfte tjälen upp stenen en bit.

För ett antal år sedan gjorde en firma från Hälsingland en större reparation av torpet då bl a de undre timmerstockarna byttes. Redan då var det tydligen problem med stenen utan att firman sa något om det. I stället för att ge sig på stenen så karvade man ur golvbräderna på undersidan! Dessutom lade man in alldeles för få golvbjälkar med följd att golvet svajade trots att bräderna är rejält grova.



Det visade sig vara en stor sten som säkert vägde bortåt ett ton.



Stenen är spräckt i mindre bitar och nya golvbjälkar läggs in.

Kalle Söderström och Martin Eklund har i sommar gjort ett stort arbete med att åtgärda golvet. All inredning fick flyttas ut och golvbräderna tas bort för att komma åt stenen. Den var alldeles för stor och tung för att man skulle kunna ta bort den utan man fick borra hål och spräcka den i mindre stycken. Därefter lades nya golvbjälkar in och golvet kunde sedan läggas tillbaka.

Järnspisen har de senaste åren inte gått att använda. Spisen är nu restaurerad och sotaren har godkänt den för användning.



Indragning av el gjordes under försommaren. Kommunen anvisade redan förra sommaren var anslutningen skulle kopplas in på ett befintligt elskåp. Ett kabeldike på ett 50-tal meter grävdes och en markkabel lades ner.

