



GLIMMEBODAGÅRDEN.

2017: Underhåll av halmtaken

Bilderna nedan visar de olika etapperna vid 2017 års underhåll av halmtaken på Glimmebodagården. De första två bilderna togs den 14/8. Den tredje bilden den 16/8 och de två följande bilderna togs den 18/8. Ingmar Melin, Knadriks kulturbygg gör ett noggrant och viktigt arbete med utgångspunkt från den underhållsplan som styrelsen för Albo Härads Hembygdsförening beslutat. De två näst sista bilderna är tagna 22/8 och visar att läggningen snart är färdig. Den sista bilden visar färdigt sti 29/8 2017.

