

Renovering Kronvallsboden 2021

Foto (om ej annat anges): Lennart Johansson

2021-04-21: Takbrädorna tjärsmöres innan uppsättning







2021-08-29: Boden före renovering



2021-09-12: Förberedelser



2021-09-13: En takhalva riven, förstärkning pågår



2021-09-14: Nytt tak på g.



2021-09-15: En takhalva klar (Foto: Peter Knutas)



2021-09-16: Andra takhalvan påbörjad



Även skorstenen i behov av renovering



2021-09-17



2021-09-18: Även den fina väggmattan behövde en uppfräschning



2021-09-20



2021-09-21





Skorstensröret behövde förlängas



Tillverkning av små passbitar för tätning under/mellan takbrädorna



2021-09-23



2021-09-27: Skorstenen ska muras upp igen



2021-09-28



2021-09-29



2021-10-08: Tjärsmörning igen, denna gång med brädorna på plats



Sidan mot skogen blev klar igår 7/10



Nu dags för sjösidan



2021-10-10: Städning efter genomfört takbyte och ommurning av skorsten





2021-10-11: Byggställningarna tas bort



Väggdekoration åter på plats

