

Handläggare
1:e antikvarie
Samuel Palmblad

Datum
2022-11-14

Dnr
150-2022-00132

Byggnadsnämnden Växjö kommun
Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun
Länsstyrelsen


Angående rivning av kulturhistoriskt värdefull mangårdsbyggnad på Helgö, Växjö kommun

Fredagen den 11 november 2022 kom det till museets kännedom att ett större bostadshus på Helgö revs. Det var privatpersoner som hörde av sig. Tjänstgörande antikvarie besökte platsen och kunde då konstatera att rivning av den arkitektoniskt märkvärdiga och välbevarade mangårdsbyggnaden på fastigheten Helgö 1:27 påbörjats.


Frågor ställdes till kommun och Länsstyrelse rörande ärendets bakgrund varvid byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll från den 20 juni 2022 överlämnades. Beslutet stipulerar att strandskyddsdispens ges och som *särskilt skäl hävdas att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte*. Dispensen ifrågasätts inte men var nämnden medveten om vilka kulturhistoriska och platsspecifika värden som förelåg?

Att 2022 riva en byggnad av dylika arkitektoniska, materialmässiga och miljöskapande värden är fullständigt häpnadsväckande. Angående bebyggelse som är särskilt värdefull föreligger dessutom lovplikt. Boverket preciserar mycket tydligt; *Byggnader tillkomna före 1920-talets bebyggelseexpansion utgör dock idag en mycket begränsad del av dagens byggnadsbestånd, färre än vad som har byggts under 2000-talet. Av dessa har många genomgått genomgripande förändringar. Sannolikheten för att en till sin karaktär någorlunda välbevarad byggnad tillkommen före 1920-talets bebyggelseexpansion uppfyller något av de ovan angivna kriterierna för en särskilt värdefull byggnad är därför mycket hög. Sådana byggnader bör därför betraktas som särskilt värdefulla om man inte kan motivera varför de inte ska anses vara det*

Rubricerad fastighet innefattas av nämnda parametrar och det är med mycket stor frustration och förvåning som demonteringen av denna klenod bevittnas.



Samuel Palmblad



Helgös södra udde med aktuell gårdsmiljö inringad.



Huvudbyggnaden kring 1913. Smålands museums fotoarkiv